



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت آموزش

دفتر طرح و برنامه های درسی

استاندارد آموزش شایستگی

محاسبه ، عیب یابی و تعمیر ترانسفورماتورها و
اتو ترانسفورماتورهای سه فاز

گروه شغلی برق

کد استاندارد

۳۱۱۳-۰۵/۰۱۷/۱

تاریخ تدوین : ۱۳۹۱/۱۰/۱



تدوین کنندگان استاندارد آموزش

ردیف	نام و نام خانوادگی	مدرک و رشته تحصیلی	سمت	سابقه کار	پست الکترونیک
۱	حسین اسکندری	کارشناسی ارشد برق	مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه جامع علمی کاربردی	۱۵ سال	Eskandari.sh@gmail.com
۲	رضا صدرایی	کارشناسی ارشد برق	مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، مشاور فنی و کارشناس برق مراکز صنعتی	۱۰ سال	rsadraee@yahoo.com
۳	محمد رضا گمرکی	کارشناسی برق	مدرس آموزشکده های فنی و حرفه ای و مدیر پژوهه مراکز صنعتی	۱۰ سال	Gomroki@gmail.com
۴	سید پرویز موسوی	کارданی برق	مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مدیر پژوهه مراکز صنعتی	۱۶ سال	Asrenovin.malayer@gmail.com
۵	اکبر قجاوند	کارشناسی برق	هنر آموز آموزش و پژوهش و مهندس مشاور	۱۶ سال	Ghojavandakbar@yahoo.com
۶	علیرضا حجرگشت	کارشناسی برق	هنر آموز آموزش و پژوهش و مدیر پژوهه مراکز صنعتی و مهندس ناظر	۱۶ سال	Beh.hgasht@gmail.com
۷	امیر فلاحتی	کارشناسی برق	مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مهندس طراح مراکز صنعتی	۹ سال	Amir.falahi@yahoo.com
۸	لیلا فرهادی راد	کارشناسی برق	کارشناس آموزش فنی و حرفه ای و رئیس کمیته تخصصی برق	۷ سال	Farhadirad_۵۰۷۳@yahoo.com

آدرس دفتر طرح و برنامه های درسی

تهران - خیابان آزادی ، خیابان خوش شمالي ، بخش خیابان نصرت ، ساختمان شماره ۲ ، سازمان آموزش فنی و حرفه‌اي کشور ، پلاک ۲۵۹

دورنگار : ۶۶۹۴۴۱۱۷

تلفن : ۶۶۵۶۹۹۰۰ - ۹

پست الکترونیک: Barnamehdarci @ yahoo.com



نظرارت بر تدوین محتوا و تصویب :

کد استاندارد : ۳۱۱۳-۰۵/۰۱۷

اعضاء کمیسیون تخصصی :

حوزه های حرفه ای و تخصصی همکار برای تدوین استاندارد :

فرآیند اصلاح و بازنگری :



مشخصات استاندارد آموزش شایستگی

عنوان :
محاسبه ، عیب یابی و تعمیر ترانسفورماتورها و اتو ترانسفورماتورهای سه فاز
شرح :
کارآموز با گذراندن این دوره می تواند از عهده بھرده برداری از ترانسفورماتورهای سه فاز ، نگهداری ترانسفورماتور های سه فاز، عیب یابی و تعمیر ترانسفورماتور های سه فاز، محاسبه سیم پیچی ترانسفورماتور و اتو ترانسفورماتورهای سه فاز برآید.
ویژگی های کارآموز ورودی :
حداقل میزان تحصیلات : دیپلم
حداقل توانایی جسمی و ذهنی : سلامت کامل جسمی و ذهنی
شایستگی پیش نیاز : نصب ترانسفورماتور و اتو ترانسفورماتور سه فاز
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش : ۴۸ ساعت
- زمان آموزش نظری : ۱۲ ساعت
- زمان آموزش عملی : ۳۶ ساعت
بودجه بندی ارزشیابی (به درصد)
- کتبی : ۲۵ %
- عملی : ۶۵ %
- اخلاقی حرفه ای : ۱۰ %
صلاحیت های حرفه ای مریبان :
دارای حداقل مدرک کارشناسی برق با حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط



استاندارد آموزش

- برگه‌ی عناصر شایستگی و معیارهای عملکرد

معیار عملکرد	عنصر شایستگی
<ul style="list-style-type: none">۱-۱- اتصال قسمت فشار قوی و بارگذاری طبق استاندارد۲- اتصال قسمت فشار ضعیف و بارگیری از ترانسفورماتور۳- رعایت نکات ایمنی و حفاظتی هنگام اتصال قسمت فشار ضعیف و فشار قوی۴- رعایت موارد مربوط به حفاظت شخصی (استفاده از لباس کار ، عینک و ...)	۱- بهره برداری از ترانسفورماتورهای سه فاز
<ul style="list-style-type: none">۱-۲- بازرگانی و کنترل قسمت های مختلف ترانسفورماتور و چفت و بست های الکتریکی۲- تعویض قطعه های مستعمل و معیوب۳- تمیز کردن سطوح ، چینی مقره ها و کنتاکت ها۴- رعایت نکات و اطمینان از بی برقی ترانسفورماتور هنگام تمیز کردن۵- بررسی سیستم های حفاظتی زمین۶- کنترل عملکرد کلید تنظیم ولتاژ در تمامی پله ها۷- رعایت موارد مربوط به حفاظت شخصی (استفاده از لباس کار ، عینک و ...)	۲- نگهداری ترانسفورماتور های سه فاز
<ul style="list-style-type: none">۱-۳- تشخیص معایب احتمالی و خطای ایجاد شده۲-۳- رفع عیب های ایجاد شده۳-۳- تمیز کردن کفش های کابل شو های روی مقره و محکم کردن پیچ ها۴- مقایسه نتایج اندازه گیری های الکتریکی با گواهینامه تست دستورالعمل کاری۵- رعایت موارد مربوط به حفاظت شخصی (استفاده از لباس کار ، عینک و ...)	۳- عیب یابی و تعمیر ترانسفورماتور های سه فاز
<ul style="list-style-type: none">۱-۴- محاسبه سطح مقطع هسته ، ابعاد قرقره سیم پیچی ، تعداد دور سیم پیچ های اولیه و ثانویه و قطر سیم سیم پیچ های اولیه و ثانویه ترانسفورماتور سه فاز۲- محاسبه سطح مقطع هسته ، ابعاد قرقره سیم پیچی ، تعداد دور سیم پیچ های سری و مشترک و قطر سیم سیم پیچ های سری و مشترک اتوترانسفورماتور سه فاز	۴- محاسبه سیم پیچی ترانسفورماتور و اتو ترانسفورماتورهای سه فاز



استاندارد آموزش

برگه تحلیل آموزش : بهره برداری از ترانسفورماتور های سه فاز

دانش :	<ul style="list-style-type: none">- در نظر گرفتن افزایش ولتاژ مجاز- اصول بارگذاری تحت شرایط استاندارد- اصول بارگذاری تحت شرایط غیر استاندارد- اصول بارگذاری از ترانسفورماتور (بارگذاری دوره ای عادی ، بارگذاری کوتاه مدت اضطراری ، بارگذاری طولانی مدت اضطراری ، آثار بارگذاری بیش از قدرت ترانسفورماتور)- عوامل موثر در طول عمر مفید ترانسفورماتور (مشخصات فنی ساخت ، عملیات نصب و راه اندازی ، سرویس های دوره ای و نگهداری ، تعویض قطعات مستعمل ، توجه به عوامل خارجی)
مهارت :	<ul style="list-style-type: none">- اتصال قسمت فشار قوی و بارگذاری طبق استاندارد IEC 60076- اتصال قسمت فشار ضعیف و بارگذاری از ترانسفورماتور- رعایت موارد مربوط به حفاظت شخصی (استفاده از لباس کار ، عینک و ...)
نگرش:	<ul style="list-style-type: none">- مدیریت زمان- رعایت آراستگی در محیط کار- صرفه جویی در مصرف مواد- استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات



استاندارد آموزش

برگه تحلیل آموزش : نگهداری ترانسفورماتور سه فاز

دانش :	زمان اسمی آموزش: ۲ ساعت
	<ul style="list-style-type: none">- سرویس های هفتگی (بازررسی دمای روغن و سیم پیچ ، بازررسی رطوبت گیر ، بازررسی سطح روغن)- سرویس های ماهانه (بازررسی اتصالات پیچ و مهره ای و نقاط جوش از نظر نشت روغن ، بازررسی نشت روغن از مقره ها)- سرویس های شش ماهه (بازررسی رنگ نهایی و تمیز کردن سطوح ، تمیز کردن چینی مقره ها ، بازررسی رله بوخهلتس)- سرویسهای سالیانه (بازررسی سیستم های حفاظتی زمین، کنترل عملکرد کلید تنظیم ولتاژ در تمام پله ها، تمیز کردن کنتاکت ها، در حالت بی برقی ترانسفورماتور ، بازررسی چفت و بست های الکتریکی)- سرویس های دو ساله (بازررسی برقگیر های حفاظتی شاخصی)- سرویس های پنج ساله (نمونه گیری و تست روغن)
مهارت :	زمان اسمی آموزش: ۴ ساعت
	<ul style="list-style-type: none">- تعویض قطعات مستعمل- بازررسی دمای روغن و سیم پیچ- بازررسی رطوبت گیر- بازررسی سطح روغن- بازررسی اتصالات پیچ و مهره ای و نقاط جوش (برای تشخیص عدم نشت روغن)- بازررسی نشتی روغن از مقره ها- تمیز کردن سطوح ، چینی مقره ها ، تمیز کردن کنتاکت ها (در حالت بی برقی ترانسفورماتور)- بازررسی رله بوخهلتس- بازررسی سیستم های حفاظتی زمین- کنترل عملکرد کلید تنظیم ولتاژ در تمامی پله ها- بازررسی چفت و بست های الکتریکی- رعایت موارد مربوط به حفاظت شخصی (استفاده از لباس کار ، عینک و ...)
نگرش:	
	<ul style="list-style-type: none">- مدیریت زمان- رعایت آراستگی در محیط کار- صرفه جویی در مصرف مواد- استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات



استاندارد آموزش

برگه تحلیل آموزش : عیب یابی و تعمیر ترانسفورماتور های سه فاز

زمان اسمی آموزش: ۲ ساعت	دانش :
- معايip احتمالي در رله بوخهلتss ، نشان دهنده سطح روغن ، کلید تنظيم ولتاژ بدون بار، رطوبت گير، برقگير حفاظتي در مقره ها، سر كابل هاي روی مقره ، اتصال زمين	
زمان اسمی آموزش: ۶ ساعت	مهارت :
<ul style="list-style-type: none">- كنترل سطح روغن ، لوله ها و وضعیت شیرها- كنترل اتصالات الكترونیکی- كنترل عملکرد قطع رله بوخهلتss- آنالیز مقداری از گاز ایجاد شده توسط دستگاه آنالیزگر گاز- باز کردن اتصالات مقره ها و اندازه گیری مقاومت عایقی بین سیم پیچ ها و دیواره مخزن و همچنین بین سیم پیچ ها- اندازه گیری نسبت تبدیل توسط تجهیزات اندازه گیری و یا بکارگیری ولتاژ کم در سمت فشار قوى- اندازه گیری مقاومت سیم پیچی به صورت DC- اندازه گیری جریان بی باری از سمت فشار ضعیف- مقایسه نتایج با گواهینامه های تست دستورالعمل های کاری- هواگیری ترانسفورماتور در صورتی که رله بوخهلتss قطع کرده باشد- اضافه کردن روغن در صورت پایین آمدن سطح روغن (پس از كنترل نشان دهنده)- تنظيم ولتاژ توسط کلیه تنظیم ولتاژ (در صورتی که راه اندازی امکان ندارد یا ترانسفورماتور ولتاژ ندارد و رله بوخهلتss گاز دارد)- كنترل رطوبت گير- تعویض رطوبت گير و شیشه محفظه و آب بندی آن- پر کردن منبع انبساط با نیتروژن و یا هواي خشک (توسط کمپرسور هوا)- تنظیم فاصله بین شاخک های برقگير حفاظتي در مقره ها و محکم کردن آن ها- تمیز کردن کفش های کابلشو های روی مقره و محکم مردن پیچ ها- كنترل کن tact ها و پیچ ها و فواصل الكترونیکی اتصال زمين- رعایت موارد مربوط به حفاظت شخصی (استفاده از لباس کار ، عینک و ...)	



استاندارد آموزش

برگه تحلیل آموزش : عیب یابی و تعمیر ترانسفورماتور های سه فاز

نگرش:

- مدیریت زمان
- رعایت آر استگی در محیط کار
- صرفه جویی در مصرف مواد
- استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات



استاندارد آموزش

برگه تحلیل آموزش : محاسبه سیم پیچی ترانسفورماتورها و اتو ترانسفورماتور های سه فاز

دانش :	زمان اسمی آموزش: ۶ ساعت
	<p>- روابط محاسبه سطح مقطع هسته ، ابعاد قرقره سیم پیچی ، تعداد دور سیم پیچ های اولیه و ثانویه و قطر سیم سیم پیچ های اولیه و ثانویه در ترانسفورماتور های سه فاز</p> <p>- روابط محاسبه تعیین سطح مقطع هسته ، ابعاد قرقره ، تعداد دور سیم پیچ های سری و مشترک و قطر سیم سیم پیچ های سری و مشترک در اتوترانسفورماتور های سه فاز</p>
مهارت :	زمان اسمی آموزش: ۲۲ ساعت
	<p>- تعیین سطح مقطع هسته ، ابعاد قرقره سیم پیچی (طبق جدول)، تعداد دور سیم پیچ های اولیه و ثانویه و قطر سیم سیم پیچ های اولیه و ثانویه ترانسفورماتور سه فاز</p> <p>- تعیین سطح مقطع هسته، ابعاد قرقره، سیم پیچی (طبق جدول)، تعداد دور سیم پیچ های سری و مشترک، قطر سیم سیم پیچ های سری و مشترک اتوترانسفورماتور سه فاز</p>
نگرش:	
	<ul style="list-style-type: none">- مدیریت زمان- رعایت آراستگی در محیط کار- صرفه جویی در مصرف مواد- استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات



- برگه استاندارد تجهیزات -

ردیف	نام	مشخصات فنی و دقیق	تعداد	توضیحات
۱	مجموعه آزمایشگاهی ماشین	قسمت آزمایشگاهی ترانسفورماتور	۲	مجموعه
۲	ترانسفورماتور سه فاز روغنی ۲۵KVA	$20\text{ KV}/0.4\text{ KV}$ – type A YZN5- DIN42503- ۵۰ HZ L=۸۵mm, w=۸۵mm,h=۱۲۰mm	۲	L=۸۵mm w=۶۹mm h= ۱۲۰mm ارتفاع ۳۵kg وزن
۳	ترانسفورماتور سه فاز خشک رزینی ۱۶۰KVA	$160\text{ KVA}-11\text{ KV}/0.4\text{ V}$ DYN 5 – IEC60076- ۱۱	۲	ساخت شرکت توزیع ایران ترانسفو
۴	میگر	۱۰KVA تا ۱KVA	۲ عدد	
۵	دستگاه کابل بری	20 KV برای کابل های	۲ عدد	
۶	وايت برد	بزرگ	۱ عدد	
۷	پرس کابلشو	بزرگ	۲ عدد	
۸	اتو ترانسفورماتور سه فاز متغیر	۵KVA	۲ عدد	
۹	آنالیزگر گاز	-	۱ دستگاه	
۱۰	جعبه کمک های اولیه	کامل و دارای لوازم مربوط به شکستگی، جراحت، سوختگی	۱ سری	
۱۱	کپسول آتش نشانی	پودر خشک - ۶ کیلوگرمی	۱ عدد	
۱۲	کپسول آتش نشانی	CO_2	۱ عدد	
۱۳	رایانه	با کلیه متعلقات آن	۱ دستگاه	
۱۴	میز	مخصوص رایانه	۱ عدد	

توجه :

- تجهیزات برای یک کارگاه به ظرفیت ۱۵ نفر در نظر گرفته شود .



- برگه استاندارد تجهیزات

توجہ:

- تجهیزات برای یک کارگاه به ظرفیت ۱۵ نفر در نظر گرفته شود.



- برگه استاندارد مواد -

ردیف	نام	مشخصات فنی و دقیق	تعداد	توضیحات
۱	سر کابل های ۲۰ KV	-	۱۵ عدد	
۲	عایق های حرارتی ۲۰ KV	-	۱۵ عدد	

توجه :

- مواد به ازاء یک نفر و یک کارگاه به ظرفیت ۱۵ نفر محاسبه شود .

- برگه استاندارد ابزار -

ردیف	نام	مشخصات فنی و دقیق	تعداد	توضیحات
۱	انبردست	-	۵ عدد	
۲	پیچ گوشته	-	۵ عدد	
۳	فاز متر	-	۵ عدد	
۴	انبر دست	-	۵ عدد	
۵	دم باریک	-	۵ عدد	
۶	سیم لخت کن	-	۵ عدد	
۷	چاقوی کابل بری	-	۵ عدد	

توجه :

- ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .